

ACIDENTE

Causa do desabamento de teto da igreja é desconhecida

JUSCELINO SOUZA

Vitória da Conquista

As causas do desabamento do teto da Igreja Nossa Senhora Aparecida, dia 16, ainda são desconhecidas. A Inspeção do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) em Vitória da Conquista (509 km de Salvador) não concluiu o relatório técnico, como chegou a ser divulgado ontem.

Profissionais da área da construção apontam como provável causa o uso de material reaproveitado, como madeira e ripões utilizados na "tesoura", peça de sustentação do telhado.

O desabamento do teto deixou ferido o padre Wesdras dos Santos Silva e outras seis pessoas. Ele disse que a obra teve acompanhamento de engenheiro, cujo nome negou-se a revelar..