

Veículo: Site Rádio Sociedade AM	Data: 12/04/2011	

Fiscalização aponta problemas nas obras para a Copa em Salvador Apenas 14% da nova Arena Fonte Nova está pronta

O relatório da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada pelo conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e outros sete órgãos que estão acompanhando a preparação de Salvador para a copa de 2014, divulgado nesta terça-feira (12), registrou vários problemas nas obras.

Apenas 14% da nova Arena Fonte Nova, que começou a ser construída em maio do ano passado, está pronta. A pesquisa foi realizada após engenheiros, arquitetos e urbanistas visitarem ruas e avenidas da capital baiana, além das estações de ônibus, as obras do metrô e a nova Fonte Nova.

De acordo com o relatório, a falta de estudo de impacto ambiental e de vizinhança na obra da Fonte Nova, e uma indefinição sobre o dinheiro da construção, são alguns dos problemas que devem ser solucionados. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia informou que não há garantia de repasse de verbas para a obra avaliada em R\$ 591 milhões.

O relatório ainda deixou claro que Salvador possui problemas muito sérios no que diz respeito ao transporte no porto de Salvador, o aeroporto, ruas e avenidas. Segundo a fiscalização, os projetos não estão concluídos e, segundo o Crea, nem se sabe como os recursos serão captados.